



Fältdagbok Suntaks kyrka den 26 juni 2002

Närvarande:

Robert Danielsson, RAÄ

Claes Ström Lst. Västra Götaland



Kulturmiljön

Området gav ett bra intryck med nyslaget gräs och var allmänt välskött. Däremot var buskaget mellan vägen och kyrkan så tätt att det var svårt att se kyrkan från vägen. Buskaget ligger utanför RAÄ:s tomtgräns vilket innebär att vi måste begära markägarens tillstånd för att ta bort en rimlig mängd buskar och träd. Om arbetet ska genomföras kostar detta 10 tkr. Lst. har arbetslag som kan utföra detta. Skyltar finns men är aningen slitna och bör bytas ut snart. Speciellt i kyrka ger informationen ett dåligt intryck då det består av 12 st. solblekta A4-kopior på en vägg.



Byggnaden

Kyrkan föreföll välvårdad men en tjärning av taket behöver göras inom 1-2 år. Dock kunde ingen röta eller annan skada upptäckas på taket. Interiören i kyrkan är mycket väl bevarad med sin bemålade träinredning. Dock fanns det vissa sprickor i valven men dessa utgör ingen risk. En brandsyn ska nyligen ha genomförts men vederbörande hade vid tillfället ingen vetskap om detta har kommit RAÄ till del. Dock är hanteringen av stearinljus på bänkarnas gavlar en brandfara då ljushållarna sitter ostadigt och att brinnande ljus lätt kan fall på trägolvet och antända detta om man är ovarsam



Förslag till åtgärder

1. Borttagning av sly och träd mot vägen, beställt
2. Göra brandsyn eller beställa rapport från brandmyndigheten om sådan är gjord
3. Förnya skyltningen