

Fältdagbok Kronobergs slottsruin 2001-10-17

Medverkande:

Ulf Hofstedt, RAÄ


Robert Danielsson, RAÄ

Karna Jönsson, RAÄ

Carl-Johan Krantz, Smålands museum

Margit Forsström, Lst., Kronobergs län (endast lunchmöte)

Sven Jönsson, Lst. Kronobergs län (endast in situ)



föregår ruinen, växer många träd, t.ex. al och pil. Flera av träden är i dåligt skick, har knäckts eller står för tätt. I vallgraven mellan holmen och ruinen växer mycket sjögräs och vass.

Kulturmiljön

Från parkeringen går en gångväg bort mot ruinen. Utmed vägen växer många träd så tätt att man inte ser hur man kommer till ruinen. Det finns heller ingen klar hänvisning i form av skyltar eller dylikt. Före bron ligger ett café där man ska betala entré. Dock fungerar inte hänvisningen utan flertalet besökare går in utan att betala inträdesavgift. Bron som går över till ruinen är i behov av nytt virke på några platser och behöver nytjäras. Bron är i övrigt i bra skick. Runt den holme som



Slottsruinen

I ruinen finns omfattande lagningar med rekonstruktioner i betong och tegel. I flera fall har tegelstenarna vittrat bort men där det hårda cementbruket har funnits kvar. Flera lagningar har varit av sådan art att de har tjänat som någon modern form av rekonstruktion men med den äldre arkitekturen som mall. Dock har detta inte blivit helt lyckat då rekonstruktionerna känns all för artificiella för att smälta in i miljön. Man får i vissa fall känslan av en modern betong/tegelbunker än en renässansruin. Det finns problem med både fuktskador, rasrisk och vandalisering inom ruinens murar. Sydvästra tornet lutar betänkligt. Enligt uppgift av Krantz har den gjort det så länge han minns. Fönstergluggar har lagats med tegel och på ovansidan av fönstervalvet har lagningar gjorts med cement. På murverket finns omfattande lagningar av cement och tegel från tidigare.



Nordöstra rondellen

I den nordöstra rondellen har omfattande lagningar gjorts för att rekonstruera ett förrum in i rondellen. Dock har murbruket mellan teglet vittrat bort och flera tegelstenar är på väg att falla ur. Ett stycke på ca. 1x1 meter på valvets insida har helt fallit bort. I fönstergluggen mot öster har människor eldat och det ligger skräp, kol och ris kvar i fönstergluggen. I ett biutrymme ligger två sönderslagna trädörrar på marken.



Borggården

Två trädörrar har brutits upp på norra sidan av borggården. Stenläggningen på marken är nästan helt täckt med gräsvegetation. I mitten växer en ståtlig ek. Problemet med borgen är att man från sjösidan kan gå in på området. Trädörrarna som har satts upp för att stoppa intrång från sjösidan, har brutits upp. I delar som har varit avstängda för besökare ligger skräp och rester efter sommarens grillfester. . Flertalet skyltar både utanför ruinområdet samt inne i ruinen har blivit

vandaliserade. I ruinen, på platser som skulle ha varit avspärrade, ligger ölburkar, flaskor och brunnet trä.

Borgstugan

I borgstugan som ligger i den västra längans norra del är det problem med vattenläckage. I borgstugan ligger ett trägolv och väggar och takvalv har byggts med tegel. Tidigare har betongsektioner lagt ovanpå för att bilda ett vattentätt tak men dessa sektioner släpper idag igenom fukt som rinner ned genom valvtaket. På flera platser i taket och på väggarna finns fuktskador. Det finns önskemål att göra något mer permanent av borgstugan. Taket skulle behöva tätas för att



minimera läckaget. Smålands museum har gjort en utredning som går ut på att lägga ett täckande tak över den del där borgstugan ligger.



Förslag till åtgärder

Ett långsiktigt samarbete måste initieras tillsammans med Smålands museum för att lösa problematiken med borgstugan. Ett annat problem man bör diskutera är om man skall utföra rekonstruktioner på äldre vittrade rekonstruktioner. Hela ruinen är ett lapptäcke av tidigare lagningar och rekonstruktioner. Detta är något som skall ingå i ett större sammanhang

En gallring av träden behöver göras omgående. Krantz på läns museet fick i uppdrag att hitta en lämplig entreprenör. Han återkommer med pris och när åtgärden kan göras. På sikt behöver bron få en översyn, byta ut murkna brädor och tjäras om. Direkta åtgärder som kan genomföras är även att ersätta uppbrutna dörrar och grindar. I detta läget behövs två stora grindar och två dörrar. För enhetlighetens skull kan man byta ut ytterligare två

träddörrar. Helst skulle dörrarna vara av smidesmaterial, både för hållbarheten och för att de passar väl in i miljön. Skräp som ligger runt om i ruinen är både fult och inbjuder till eldning, på platser som kanske direkt skadar ruinen. Detta fick även Krantz i uppdrag att kolla priset på.



Förslag till prioriteringsordning

1. Inhämta prisuppgifter för grindar, uppstädning och trädgallring
2. Diskutera ambitionerna med borgstugan och vidta åtgärder för att minska vattenläckage.
3. Upprätta handlings- och strategiprogram för ruinens framtid.

Bild från 1890 visandes inre borggården på Kronobergs slottsruin

Litteraturhänvisning

Bildhänvisning

G: Grupp\atfbilder\småland\kronobergs slottsruin