

Fältdagbok Näs slottsruin 2001-10-15

Närvarande:

Ulf Hofstedt, RAÄ

Robert Danielsson, RAÄ

John-Erik Gustavsson, Länsstyrelsen Jönköpings län



Ruinen

Borghruinen ligger ute på södra udden på Visingsö. Tidigare har det varit problem med erosion p.g.a. det nära läget till Vättern. De yttre delarna av det fyrkantiga rummet och det runda tornet är borta. Ladorna vid parkeringen fick ett nytt vasstak förra året (år 2000) efter påtryckningar på RA. Trots det ger området kring ladorna ett stökigt intryck. Skräp som störrar och gamla stängsel ligger i högar. Det saknas någon inledande hänvisning till ruinen. På planen framför ladan ligger en

hög med krossgrus som kanske skall påföras för att skapa bättre parkering.



Kulturmiljön

Gångvägen från ladorna vid parkeringen är smal, ca. 2 meter bred grusad väg. Utmed förkastningsbranten växer rikligt med lågväxande träd och sly. Området förefaller dock välvårdat då denna växtlighet ger ett vindskydd samt binder brantens jordmassor från ytterligare erosion. Marken runt ruinen är välvårdad, en nyuppsatt skylt ger info. om platsen. Ovanpå ruinresterna ligger en betongavtäckning med asfalttätning. Därefter ligger

jordlager där det växer gräs. Denna åtgärd gör ett bra intryck och smälter bra in i miljön och det är lätt att avgöra vad som är påfört sekundärt.

Förslag till åtgärder

Området kring borghruinen ser bra ut men vid ladorna behöver ämbetet städa upp för att ge ett välkomnande intryck. Ladorna behöver i sin tur städas upp från skräp. Kanske kunde en skylt sättas upp redan vid parkeringen som hänvisar besökarna till ruinen och en mer markerad väg anläggas.